

## مشخصات ترانسفورماتور جوش آویز

### مدل PT 100H

#### ۱. مشخصات عمومی :

- ولتاژ ورودی : 380V
- ولتاژ خروجی : دوپله 17.6V , 22.5V
- کلاس ایزولاسیون : F

#### ۲. مشخصات فنی :

- جریان بی‌باری اولیه : 3A
- جریان اتصال کوتاه ثانویه : >17KA
- سیم پیچی اولیه : کپسوله مدولار - روش اختصاصی صنایع جوش پارس پایا
- سیم پیچی ثانویه : مس ماشینکاری شده
- ورق هسته : ورق ترانسفورماتور آلمانی یا ژاپنی با گوس بالا و با سایز استاندارد

#### ۳. تجهیزات جانبی :

- واحد فیلتراسیون و رگلاتور و روغن پاش مارک Wircom ایتالیا
- کلکتور آب رفت و برگشت
- شیرهای قطع و وصل رفت و برگشت
- شیرهای قطع و وصل باد

#### ۴. نحوه اتصال کابل خروجی :

- امکان محل اتصال ترمینال ترمینال 100 یا 150 جهت نصب کابل تک و امکان اتصال کابل دوبل
- قابلیت نصب همزمان دو گان بر روی ترانس